



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : bassin 10

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Bassin tampon</b>	ID : 9077
----------------	----------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : NAOURS

Coordonnées lat / long : 50°2'38.563"N 2°16'56.703"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non Butte de terre : Non

Longueur (m) : 0,78 Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0 Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0



Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
04/06/2018	A restaurer	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : bassin 11

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Bassin tampon</b>	ID : 9078
----------------	----------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : NAOURS

Coordonnées lat / long : 50°3'5.309"N 2°17'34.692"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 16,44

Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0

Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0



Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
04/06/2018	Bon	Bon





# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 2

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	ID : 9080
----------------	--------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : WARGNIES

Coordonnées lat / long : 50°2'3.621"N 2°15'19.311"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 163,23

Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0

Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	163,23	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
05/06/2018	Bon	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fossé 5

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fossé à redents</b>	<b>ID : 9081</b>
----------------	------------------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : WAGNIES

Coordonnées lat / long : 50°2'3.552"N 2°15'21.542"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 102,62      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
05/06/2018	Bon	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : bassin 14

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Bassin tampon</b>	ID : 9082
----------------	----------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'19.675"N 2°22'5.902"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Oui Butte de terre : Non

Longueur (m) : 1,69 Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0 Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0



Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	A entretenir	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fossé 6

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fossé de rétention</b>	<b>ID : 9083</b>
----------------	---------------------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : NAOURS

Coordonnées lat / long : 50°1'40.854"N 2°15'40.930"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 101,4      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
05/06/2018	A entretenir	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 3

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	ID : 9084
----------------	--------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : NAOURS

Coordonnées lat / long : 50°1'40.901"N 2°15'40.964"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 97,54      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	97,54	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
05/06/2018	A entretenir	Bon





# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : bassin 12

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Bassin tampon</b>	ID : 9085
----------------	----------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : FLESSELLES

Coordonnées lat / long : 50°0'50.044"N 2°16'57.523"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture :	Non	Butte de terre :	Non
Longueur (m) :	34,09	Surface (m2) :	0
Largeur (m) :	0	Volume (m3) :	0
Hauteur (m) :	0		



Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
04/06/2018	Bon	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : bassin 13

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Bassin tampon</b>	<b>ID : 9086</b>
----------------	----------------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : FLESSELLES

Coordonnées lat / long : 50°1'3.493"N 2°17'29.437"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non Butte de terre : Non

Longueur (m) : 1,26 Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0 Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0



Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
05/06/2018	A entretenir	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 4

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	ID : 9087
----------------	--------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : VILLERS-BOCAGE

Coordonnées lat / long : 50°1'18.984"N 2°18'19.281"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non Butte de terre : Non

Longueur (m) : 45,36 Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0 Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	45,36	0	0



Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
05/06/2018	A entretenir	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 5

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

## OUVRAGE

Haie double

ID : 9088

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'9.968"N 2°23'7.550"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 41,91      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	41,91	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	A refaire	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fossé 7

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fossé de rétention</b>	ID : 9089
----------------	---------------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'9.886"N 2°23'7.447"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non


Longueur (m) : 27,03      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	Bon	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fossé 8

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fossé de rétention</b>	ID : 9090
----------------	---------------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'11.448"N 2°22'58.472"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 58,72      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	A restaurer	Mauvais



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 6

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	ID : 9091
----------------	--------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'11.358"N 2°22'58.406"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 72,68

Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0

Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0



Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	72,68	0	0

Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	A entretenir	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 7

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	ID : 9092
----------------	--------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'11.401"N 2°22'54.938"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 68,4      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	68,4	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	A restaurer	Bon





# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fossé 9

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fossé de rétention</b>	<b>ID : 9093</b>
----------------	---------------------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'11.374"N 2°22'54.941"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 59,71      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	Bon	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 8

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	ID : 9094
----------------	--------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'8.244"N 2°22'59.773"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 200,83      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	200,83	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	Bon	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fascine 2

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fascine</b>	ID : 9095
----------------	----------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'10.115"N 2°22'57.636"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 29,3      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	Bon	Bon





# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 9

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

## OUVRAGE

Haie double

ID : 9097

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'12.889"N 2°22'42.110"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 39,15      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	39,15	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	A refaire	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fossé 10

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fossé de rétention</b>	ID : 9098
----------------	---------------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'12.959"N 2°22'42.155"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 31,85      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	A refaire	Mauvais



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fascine 3

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fascine</b>	ID : 9099
----------------	----------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°2'0.482"N 2°22'25.145"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 19,04      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
29/05/2018	A restaurer	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : bassin 15

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Bassin tampon</b>	ID : 9100
----------------	----------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : RUBEMPRE

Coordonnées lat / long : 50°1'25.890"N 2°22'4.637"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non Butte de terre : Non

Longueur (m) : 0,18 Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0 Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0



Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
01/06/2018	A entretenir	Moyen





# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : bassin 16

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

## OUVRAGE

Bassin tampon

ID : 9101

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : RUBEMPRE

Coordonnées lat / long : 50°1'25.451"N 2°22'4.466"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Oui

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 0 Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0 Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0



Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
04/06/2018	Bon	Bon





# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fossé 11

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fossé de rétention</b>	<b>ID : 9103</b>
----------------	---------------------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : RUBEMPRE

Coordonnées lat / long : 50°0'56.313"N 2°21'37.487"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 44,12      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
01/06/2018	A entretenir	Moyen





# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : bassin 17

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Bassin tampon</b>	ID : 9105
----------------	----------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°1'47.595"N 2°19'4.225"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non Butte de terre : Non

Longueur (m) : 0,43 Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0 Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0



Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
24/05/2018	A entretenir	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fossé 12

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fossé diffuseur</b>	<b>ID : 9106</b>
----------------	------------------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : TALMAS

Coordonnées lat / long : 50°1'48.132"N 2°19'6.740"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 72,51      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
01/06/2018	A entretenir	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fascine 4

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fascine</b>	<b>ID: 9112</b>
----------------	----------------	-----------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : VILLERS-BOCAGE

Coordonnées lat / long : 50°0'27.922"N 2°20'18.358"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non Butte de terre : Non

Longueur (m) : 23,68 Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0 Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0



Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
01/06/2018	Bon	Bon











# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie simple 2

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie</b>	ID: 9116
----------------	-------------	----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : RUBEMPRE

Coordonnées lat / long : 50°0'48.781"N 2°20'57.104"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 293,6      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	293,6	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
28/05/2018	Bon	Bon





# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 12

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	ID : 9118
----------------	--------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : RUBEMPRE

Coordonnées lat / long : 50°0'59.082"N 2°20'56.788"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 88,34      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	88,34	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
28/05/2018	Bon	Bon





# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fossé 15

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fossé de rétention</b>	ID : 9120
----------------	---------------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : VILLERS-BOCAGE

Coordonnées lat / long : 50°0'49.495"N 2°19'12.653"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 500,73      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
01/06/2018	A entretenir	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fascine 7

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fascine</b>	<b>ID: 9121</b>
----------------	----------------	-----------------

Date de réalisation : 01/02/2016  
Commune : VILLERS-BOCAGE  
Coordonnées lat / long : 50°0'33.920"N 2°19'2.090"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture :	Non	Butte de terre :	Non
Longueur (m) :	28,68	Surface (m2) :	0
Largeur (m) :	0	Volume (m3) :	0
Hauteur (m) :	0		

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
24/05/2018	Bon	Bon





# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fascine 8

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fascine</b>	<b>ID : 9122</b>
----------------	----------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : VILLERS-BOCAGE

Coordonnées lat / long : 50°0'23.060"N 2°18'56.683"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 30,63      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
24/05/2018	Bon	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 13

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	ID : 9123
----------------	--------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016  
Commune : VILLERS-BOCAGE  
Coordonnées lat / long : 50°0'28.629"N 2°19'29.536"E  
Matériaux :  
Bassin versant :  
Cloture : Non                      Butte de terre : Non  
Longueur (m) : 41,34              Surface (m2) : 0  
Largeur (m) : 0                      Volume (m3) : 0  
Hauteur (m) : 0



Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	41,34	0	0

Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :  
AGRICULTEUR :  
Adresse :  
Commune :  
PROPRIETAIRE :  
Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :  
AGRICULTEUR :  
Adresse :  
Commune :  
PROPRIETAIRE :  
Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
01/06/2018	A restaurer	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 14

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	<b>ID : 9124</b>
----------------	--------------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : VILLERS-BOCAGE

Coordonnées lat / long : 50°0'48.574"N 2°18'51.701"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 22,05      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	22,05	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
05/06/2018	A refaire	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fascine 9

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fascine</b>	<b>ID : 9125</b>
----------------	----------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : VILLERS-BOCAGE

Coordonnées lat / long : 50°0'34.056"N 2°17'57.713"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 29,03      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
04/06/2018	A refaire	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 16

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

## OUVRAGE

Haie double

ID : 9126

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : RUBEMPRE

Coordonnées lat / long : 50°0'44.457"N 2°21'51.475"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 22,02      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	22,02	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
01/06/2018	A restaurer	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fossé 16

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

## OUVRAGE

## Fossé de rétention

ID : 9127

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : RUBEMPRE

Coordonnées lat / long : 50°0'44.526"N 2°21'51.579"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 33,32      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
01/06/2018	A entretenir	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 17

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	ID : 9128
----------------	--------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : NAOURS

Coordonnées lat / long : 50°1'24.697"N 2°17'37.120"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 79,28      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	79,28	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
05/06/2018	A restaurer	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : fascine 10

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Fascine</b>	ID : 9129
----------------	----------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : NAOURS

Coordonnées lat / long : 50°1'24.756"N 2°17'37.003"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 23,9      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
05/06/2018	A restaurer	Mauvais





# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 18

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	<b>ID : 9130</b>
----------------	--------------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : NAOURS

Coordonnées lat / long : 50°1'32.533"N 2°17'31.528"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 62,38      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	62,38	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
04/06/2018	A restaurer	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 19

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	ID : 9131
----------------	--------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : NAOURS

Coordonnées lat / long : 50°1'34.661"N 2°17'42.996"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 75,94      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	75,94	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
05/06/2018	A entretenir	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : bassin 20

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Bassin tampon</b>	<b>ID : 9132</b>
----------------	----------------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : NAOURS

Coordonnées lat / long : 50°1'46.850"N 2°16'59.378"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non Butte de terre : Non

Longueur (m) : 1,33 Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0 Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	0	0	0



Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
04/06/2018	A restaurer	Moyen



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : haie double 20

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	ID : 9133
----------------	--------------------	-----------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : RUBEMPRE

Coordonnées lat / long : 50°1'57.310"N 2°21'38.608"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non

Butte de terre : Non

Longueur (m) : 85,41      Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0      Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	85,41	0	0

Observations :



## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
01/06/2018	A entretenir	Bon



# FICHE AMENAGEMENT

Numéro interne : Haie double 21

Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE COMMUNES DU TERRITOIRE NORD PICARDIE

<b>OUVRAGE</b>	<b>Haie double</b>	<b>ID : 9135</b>
----------------	--------------------	------------------

Date de réalisation : 01/02/2016

Commune : NAOURS

Coordonnées lat / long : 50°3'2.716"N 2°17'40.227"E

Matériaux :

Bassin versant :

Cloture : Non                      Butte de terre : Non

Longueur (m) : 103,25            Surface (m2) : 0

Largeur (m) : 0                    Volume (m3) : 0

Hauteur (m) : 0

Type haie	1 Erosion	2 Talus	3 Paysagère
Longueur (m)	103,25	0	0

Observations :

## PARCELLE AMONT

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

## PARCELLE AVAL

N° Cadastre :

AGRICULTEUR :

Adresse :

Commune :

PROPRIETAIRE :

Commune :

### Liste des suivis de cet ouvrage

Observation	Etat	Fonctionnement
04/06/2018	A refaire	Moyen