

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS FOURNIER ROLAND ET CIE à AMIENS

Description de l'établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 19/08/2022

Nom : FOURNIER ROLAND ET CIE
Adresse : null254 RUE DU FAUBOURG DE HEM
Commune principale : AMIENS (80021)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : 45.11Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 13/10/2022

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP41168250101
Ancien identifiant SIS : Non renseigné
Description¹ : Le site a accueilli des activités de réparation automobile et de commerce de voitures et véhicules automobiles légers, soumises à déclaration. Les activités ont cessé en 2016 suite au placement de la société FOURNIER ET COMPAGNIE en liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire a été clôturée le 25 mars 2022 pour insuffisance d'actifs sans que la procédure de cessation d'activité n'ait été menée à son terme et sans que le site n'ait été régulièrement réhabilité. Le diagnostic transmis dans le cadre de la cessation d'activité a notamment mis en évidence des impacts dans les sols et les gaz du sol en hydrocarbures, BTEX et naphthalène. Dans le cadre d'un projet d'aménagement résidentiel, des investigations complémentaires et un plan de gestion ont été réalisés.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 19/08/2022

Description³ : La société FOURNIER ET COMPAGNIE a exploité un garage automobile et une station-service 254 rue du Faubourg de Hem à AMIENS. Les installations soumises à déclaration ont été mises à l'arrêt suite au placement en liquidation judiciaire de la société en 2016. Le diagnostic environnemental transmis avec le mémoire de cessation d'activité a mis en évidence des impacts en hydrocarbures totaux, en BTEX et en naphthalène. La liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 25 mars 2022 sans que les compléments demandés au liquidateur (investigations complémentaires, plan de gestion) n'aient été réalisés.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Amiens	1	VP	0082	80

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde (Web Mercator) :

Long. :253325.08510769226, Lat. :6429552.879040154

Superficie estimée :

2100 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.